



2x KOTEVNÍ ŠROUB cca. M50  
+ NAVÁŘENÉ VÝŽUTKY A PLECHY  
NA ZÁKLADNÍ 2xU20

U NĚKTERÝCH RAMŮ POŠKOZEN PROFIL A KOTEVNÍ  
ŠROUBY KOROZÍ

- NERTJERE VNEJSI KOTI

5. - GP DOPORUČUJE PŘED REALIZACÍ ÚPRAV OK PROVÉST PODROBNÝ ODBORNÝ NEDESTRUKTIVNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM STAVU KOTVENÍ OK ( U PROFILY, ŠROUBY - ÚBYTEK PRŮŘEZU KORÓZÍ, ... ) A DEFINITIVNĚ NAVRHNOUT ZPŮSOB ŘEŠENÍ SANACE KOTVENÍ OK ( NAVAŘENÍ VÝZTUH, OBBETONOVÁNÍ, KOMPLETNÍ VÝMĚNA SPODNÍHO KOTVENÍHO PRVKU. ... )  
PO OČIŠTĚNÍ SPODNÍ ČÁSTI OK A ŽB BUDE PŘÍZVÁN GP A INVESTOR KE KONTROLE A STANOVENÍ DALŠÍHO POSTUPU

KONČNÝ REVIZIA Súčasný systém : JTK Výkonný systém : BpV s 0,000 + 395,92 m.n.m.		DATUM REVIZIE 	REVIZIA PROJEKTU 
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT MARIŠKA PROJEKTU Ing. arch. David Kotek HLAVNÝ KONŠTRUKTÍVNY PROJEKTANT Ing. arch. David Kotek ZODPOVEDNÝ KONŠTRUKTÍVNY PROJEKTANT Ing. Mariška		PROJEKTANT Ing. Pavol Novák VÝKONKOVÝ PROJEKTANT Ing. Pavol Novák KONŠTRUKTÍVNY PROJEKTANT Ing. arch. David Kotek	
STAVEBNÁ ORGANIZÁCIA Mesto Boskovice, Masarykovo námestí 42, 68018 Boskovice Mesto inžinier J. K. Boskovice - p.p. 122902, 12111, 12193, 12184, 12182, 12161, areál Letňaného hradu Boskovice NÁZEV STAVBY (1:50)		GENERÁLNY PROJEKTANT (ZPŮSOBILOSŤ) <b>Ing. arch. David Kotek</b> <i>Matúškova 97/15</i> <i>Ostrovce - Poruba</i> <i>PSC 708 00</i> <b>IC: 73268745</b>	
REKONSTRUKCIA LETNÍHO HRA, BOSKOVICE STAVBA OLIGOTRÁVNEJ PLOCHY <b>SO 03 - REVITALIZÁCIE PROMIŤAČHO PLATNA</b> ČISTOTODRŽIA D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ REŠENÍ		DATUM 22. 2019 ZÁVEŠKA PR. 1: 150	STRANA 02
PRÁVNY STAV - BOURACÍ PRÁCE D.1.1 - 101		DPS <b>1:50</b> MĚŘÍTKO <b>D.1.1 - 101</b>	PÁGE 1